

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

- Bitte melden Sie sich vor Betreten des Betriebsgeländes an der Pforte an. Ein Mitarbeiter nimmt Sie dort in Empfang und bringt Sie nach Ihrem Besuch auch wieder dorthin zurück.
- Grundsätzlich gilt auf dem gesamten Gelände der GMVA die StVo.
- Kraftfahrzeuge dürfen auf dem Betriebsgelände eine Geschwindigkeit von 10 km/h nicht überschreiten.
- Bitte tragen Sie bei der Führung festes Schuhwerk (keine spitzen Absätze).
- Da auf dem gesamten Gelände Helmpflicht besteht, bekommen Sie für die Dauer der Führung einen Helm sowie eine Sicherheitsweste gestellt.
- Vor Beginn der Führung nehmen Sie an einer Unterweisung zu den allgemeinen Sicherheitshinweisen teil.
- Das Rauchen im gesamten Bereich der Anlage ist strengstens untersagt.
- Wir weisen darauf hin, dass auf dem GMVA Gelände die Existenz elektrischer und magnetischer Felder möglich ist. Eine Beeinflussung der Funktion von Herzschrittmachern kann nicht ausgeschlossen werden. Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, betreten das GMVA Gelände auf eigenes Risiko.
- Sollten Sie beabsichtigen, über diese Führung eine Pressemitteilung zu veröffentlichen, so ist dieser Artikel bitte vorher mit uns abzustimmen.

Wichtige Schilder



Helm-, & Warnwestenpflicht

Außerhalb der Verwaltung muss auf dem gesamten Gelände ein Helm und eine Warnweste getragen werden. Sie bekommen für die Dauer der Führung einen Helm und eine Weste gestellt.



Rauchen verboten!

Auf dem gesamten Gelände darf nicht geraucht werden.



Beschilderter Fluchtweg!

Im Gefahrfall ist der Richtung der Pfeile zu folgen; sie zeigen den sicheren Weg aus dem Gebäude.



Sammelplatz!

Treffpunkt bei Feueralarm.